

TAMURA

Tamura

LA01P054S05

Hissə nömrəsi:

LA01P054S05

İstehsalçı / Marka:

Tamura


Məhsulun təsviri

SENSOR

Datasheets:

[1.LA01P054S05.pdf](#)
[2.LA01P054S05.pdf](#)

RoHs Status

 Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun

Fondun vəziyyəti

8000 pcs stock

Dən gəmi

Honq Konq

Göndərmə yolu

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KOTIROVKA SORĞUSU

Image nümayəndəlik ola bilər. Məhsul detalları üçün spesifikasiyalara baxın.













LA01P054S05 xüsusiyyətləri

HISSƏ NÖMRƏSİ	LA01P054S05
İSTEHSALÇI	Tamura
TƏSVİR	SENSOR
PULSUZ VƏZİYYƏT / ROHS STATUSUNA ETMƏK	Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun
MÖVCUD MIQDARI	8000 pcs
MƏLUMAT BAZASI	1.LA01P054S05.pdf 2.LA01P054S05.pdf
VOLTAJ - TƏCHİZAT	4.5 V ~ 5.5 V
SERIES	LA01P
SENSOR NÖVÜ	Hall Effect, Open Loop
HƏSSASLIQ	40mV/A
MÜDAXİLƏ ZAMANI	1µs
POLARİZASIYA	Bidirectional
QABLAŞDIRMA	Bulk
PAKET / CASE	Module
ÇIXIŞ	Ratiometric, Voltage
BAŞQA ADLAR	9-LA01P054S05ZY MT7412
ƏMƏLIYYAT TEMPERATURU	-40°C ~ 90°C
KANALLARIN SAYI	1
MONTAJ TIPI	Through Hole
LINEERLIK	±1%
PULSUZ VƏZİYYƏT / ROHS STATUSUNA ETMƏK	Lead free / RoHS Compliant
TEZLIK	DC ~ 400kHz
ÖLÇMƏ ÜÇÜN	AC/DC
ƏTRAFI TƏSVIRI	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
CARI - TƏCHİZAT (MAKS)	10mA
CARI - ALGILAMA	54A
DƏQIQLIK	±1%

İlgili Etiketler

Tamura LA01P054S05	LA01P054S05 Dağıtıcı	LA01P054S05 Təchizatçı
LA01P054S05 Qiyməti	LA01P054S05 şəkilləri	LA01P054S05 Image
LA01P054S05 PDF Datasheet	LA01P054S05 Datasheetini Yüklə	LA01P054S05 Məlumat bazası
LA01P054S05 hissəsi	LA01P054S05 al	Tamura LA01P054S05 al
Tamura LA01P054S05	Tamura Təchizatçı	Tamura Dağıtıcı
Tamura LA01P054S05		

Əlaqədar məhsullar

 <p>LA02P035S03 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M041S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 7127 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P085S03 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M035S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M021S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 8400 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P046S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P035S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR Səhmdarlar: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>