



Johanson Technology




Image nümayəndəlik ola bilər. Məhsul detalları üçün spesifikasiyalara baxın.

0898CD15C1748E

Hissə nömrəsi:	0898CD15C1748E
İstehsalçı / Marka:	Johanson Technology
Məhsulun təsviri	RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805
Datasheets:	 0898CD15C1748E.pdf
RoHs Status	 İstifadəsi / RoHS Uyğundur
Fondun vəziyyəti	3022 pcs stock
Dən gəmi	Honq Konq
Göndərmə yolu	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KOTIROVKA SORĞUSU













0898CD15C1748E xüsusiyyətləri

HISSƏ NÖMRƏSİ	0898CD15C1748E
İSTEHSALÇI	Johanson Technology
TƏSVİR	RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805
PULSUZ VƏZİYYƏT / ROHS STATUSUNA ETMƏK	İstifadəsi / RoHS Uyğundur
MÖVCUD MIQDARI	3022 pcs
MƏLUMAT BAZASI	 0898CD15C1748E.pdf
TƏCHİZATÇI QURĞU PAKETİ	0805
SERIES	-
QAYTARMA ZƏRƏR	10.9dB
GÜC - MAX	-
QABLAŞDIRMA	Cut Tape (CT)
PAKET / CASE	0805 (2012 Metric)
BAŞQA ADLAR	712-1139-1
NƏMLİK HƏSSASLIĞI SƏVİYYƏSİ (MSL)	1 (Unlimited)
PULSUZ VƏZİYYƏT / ROHS STATUSUNA ETMƏK	Lead free by exemption / RoHS Compliant
İZOLYASIYA	35dB
ƏLAVƏ ZƏRƏR	0.35dB, 0.45dB
TEZLİK	880MHz ~ 915MHz, 1.71GHz ~ 1.785GHz
ƏTRAFLI TƏSVİRİ	RF Directional Coupler 880MHz ~ 915MHz, 1.71GHz ~ 1.785GHz 19.2 ± 1dB, 14 ± 1.5dB 0805 (2012 Metric)
BİRLƏŞMƏ FAKTORU	19.2 ± 1dB, 14 ± 1.5dB
COUPLER TIPI	Dual Band, Dual Path
PROQRAMLAR	-

İlgili Etiketler

Johanson Technology 0898CD15C1748E	0898CD15C1748E Dağıtıcı	0898CD15C1748E Təchizatçı
0898CD15C1748E Qiyməti	0898CD15C1748E Şəkilləri	0898CD15C1748E Image
0898CD15C1748E PDF Datasheet	0898CD15C1748E Datasheetini Yüklə	0898CD15C1748E Məlumat bazası
0898CD15C1748E hissəsi	0898CD15C1748E al	Johanson Technology 0898CD15C1748E al
Johanson Technology 0898CD15C1748E	Johanson Technology Təchizatçı	Johanson Technology Dağıtıcı
Johanson Technology 0898CD15C1748E	Johanson 0898CD15C1748E	Johanson Technology Inc. 0898CD15C1748E

Əlaqədar məhsullar

<div></div> <div>0898CP15A035E İstehsalçılar: Johanson Technology Təsvir: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 Səhmdarlar: 3244 pcs RFQ</div>	<div></div> <div>0897621625 İstehsalçılar: Affinity Medical Technologies - a Molex company Təsvir: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 10' Səhmdarlar: 4918 pcs RFQ</div>
<div></div> <div>0897621623 İstehsalçılar: Affinity Medical Technologies - a Molex company Təsvir: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 15" Səhmdarlar: 3094 pcs RFQ</div>	<div></div> <div>0898CP14C0035T İstehsalçılar: Johanson Technology Təsvir: RF DIR COUPLER 89MHZ 0603 Səhmdarlar: 305914 pcs RFQ</div>
<div></div> <div>0898CF15A035E İstehsalçılar: Johanson Technology Təsvir: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 Səhmdarlar: 138241 pcs RFQ</div>	<div></div> <div>0897621900 İstehsalçılar: Affinity Medical Technologies - a Molex company Təsvir: CBL ASSY SMP JACK-JACK .086 Səhmdarlar: 2354 pcs RFQ</div>
<div></div> <div>0897621624 İstehsalçılar: Affinity Medical Technologies - a Molex company Təsvir: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 18" Səhmdarlar: 6850 pcs RFQ</div>	<div></div> <div>0898CD15B1748E İstehsalçılar: Johanson Technology Təsvir: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 Səhmdarlar: 2707 pcs RFQ</div>
<div></div> <div>0897621622 İstehsalçılar: Affinity Medical Technologies - a Molex company Təsvir: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 12" Səhmdarlar: 4125 pcs RFQ</div>	<div></div> <div>0898CP14B035T İstehsalçılar: Johanson Technology Təsvir: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 Səhmdarlar: 4717 pcs RFQ</div>
<div></div> <div>0898CP14A035 İstehsalçılar: Johanson Technology Təsvir: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 Səhmdarlar: 3570 pcs RFQ</div>	<div></div> <div>0898CP14A035T İstehsalçılar: Johanson Technology Təsvir: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 Səhmdarlar: 6141 pcs RFQ</div>