

TAMURA

Tamura

L18P010S05

Hissə nömrəsi:

L18P010S05

İstehsalçı / Marka:

Tamura

Məhsulun təsviri

SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC

Datasheets:

 L18P010S05.pdf

RoHS Status

 Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun

Fondun vəziyyəti

15025 pcs stock

Dən gəmi

Honq Konq

Göndərmə yolu


DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TAMURA

KOTIROVKA SORĞUSU

Image nümayəndəlik ola bilər. Məhsul detalları üçün spesifikasiyalara baxın.













L18P010S05 xüsusiyyətləri

HISSƏ NÖMRƏSİ	L18P010S05
İSTEHSALÇI	Tamura
TƏSVİR	SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC
PULSUZ VƏZİYYƏT / ROHS STATUSUNA ETMƏK	Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun
MÖVCUD MIQDARI	15025 pcs
MƏLUMAT BAZASI	 L18P010S05.pdf
VOLTAJ - TƏCHİZAT	5V
SERIES	L18PXXS05
SENSOR NÖVÜ	Hall Effect, Open Loop
HƏSSASLIQ	-
MÜDAXİLƏ ZAMANI	5µs
POLARIZASIYA	Bidirectional
QABLAŞDIRMA	Bulk
PAKET / CASE	Module
ÇIXIŞ	Ratiometric, Voltage
BAŞQA ADLAR	S1-L18P010S05EY
ƏMƏLIYYAT TEMPERATURU	-30°C ~ 80°C
KANALLARIN SAYI	1
MONTAJ TIPI	Through Hole
NƏMLİK HƏSSASLIĞI SƏVIYYƏSİ (MSL)	1 (Unlimited)
LINEERLIK	±1%
PULSUZ VƏZİYYƏT / ROHS STATUSUNA ETMƏK	Lead free / RoHS Compliant
TEZLIK	DC ~ 100kHz
ÖLÇMƏ ÜÇÜN	AC/DC
ƏTRAFLI TƏSVİRİ	Current Sensor 10A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
CARI - TƏCHİZAT (MAKS)	15mA
CARI - ALGILAMA	10A
DƏQIQLIK	-

İlgili Etiketler

Tamura L18P010S05	L18P010S05 Dağıtıcı	L18P010S05 Təchizatçı
L18P010S05 Qiyməti	L18P010S05 şəkilləri	L18P010S05 Image
L18P010S05 PDF Datasheet	L18P010S05 Datasheetini Yüklə	L18P010S05 Məlumat bazası
L18P010S05 hissəsi	L18P010S05 al	Tamura L18P010S05 al
Tamura L18P010S05	Tamura Təchizatçı	Tamura Dağıtıcı
Tamura L18P010S05		

Əlaqədar məhsullar

 <p>L18P003S12 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 3A AC/DC Səhmdarlar: 16944 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P015S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Səhmdarlar: 12997 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P015D15 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Səhmdarlar: 7397 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P005S05R İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Səhmdarlar: 18658 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P005S12 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Səhmdarlar: 14264 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P015S05R İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Səhmdarlar: 13645 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P010S05R İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Səhmdarlar: 12227 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P015S12 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Səhmdarlar: 12664 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P010S12 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Səhmdarlar: 13686 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P010D15 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Səhmdarlar: 9311 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P005S05 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Səhmdarlar: 17046 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P005D15 İstehsalçılar: Tamura Təsvir: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Səhmdarlar: 12067 pcs</p> <p>RFQ</p>